

# MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2024/05/30

Plate Number **TT-85-3R**  
 Make **NISSAN**  
 Model **Leaf**  
 Vehicle Description **ACENTA 40kWh 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
2022/10/20	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gordel(spanner) Diversen schade bij onderhoud</li> </ul>
2021/04/23	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harsrepair voorruitbr,steenslag</li> </ul>
2020/03/13	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Links achter Bumper gepark. auto tgp aan</li> </ul>
2019/11/28	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harsrepair ruitschade reparabel</li> </ul>
2022/10/20	56442 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>APK icm beurt - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>60.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>Bandvervanging - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>Remvloeistof - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>Veiligheidsgord - gescheurd</li> <li>- Vervangen</li> <li>Correctie/credit - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2022/02/24	53726 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruitenw.blad V - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>Batterij - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>Ruitenspr.bijv. - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>Ruitenw.blad A - versleten</li> <li>- Vervangen</li> </ul>
2020/08/06	32069 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>30.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>Int luchtfilter - versleten</li> <li>- Vervangen</li> </ul>

--	--	--	--