


Voertuig gegevens

Chassisnr.	KMHK581GF KU028810	Merk	HYUNDAI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZD-73-3T	Model	KONA EV Premium 64 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	21-06-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	132 564 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	CrossOver SUV	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum 24-05-2024 Terminal Koopman Car Terminal CN



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Xenon verlichting	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden



Michelin 215/55/17 Winter 6.0 mm

Bridgestone 215/55/17 Winter 7.0 mm

Michelin 215/55/17 Winter 6.0 mm



Bridgestone 215/55/17 Winter 8.0 mm

Exterieur schade



1		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Linksvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Ter info	3		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 17"</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Alu velg 17"	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Alu velg 17"																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	5		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 17"</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Alu velg 17"	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Alu velg 17"																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								

Interieur schade

2		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Deurbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Deurbekleding	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair	6		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep- /kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Gebroken</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding	Positie	Achter	Type	Gebroken	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Deurbekleding																								
Positie	Linksachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding																								
Positie	Achter																								
Type	Gebroken																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								