

# MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2024/10/24

Plate Number **G9-16-GV**  
 Make **VOLKSWAGEN**  
 Model **GOLF**  
 Vehicle Description **e-Golf auto 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
2020/07/03	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversen onbekende oorzaak</li> </ul>
2023/09/13	65467 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspec z.olie - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>APK icm beurt - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>Int luchtfilter - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>Ruitenw.blad A - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>Ruitenw.blad V - versleten</li> <li>- Vervangen</li> </ul>
2023/04/24	69614 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2023/01/11	60926 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspec z.olie - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>Remvloeistof - versleten</li> <li>- Vervangen</li> </ul>
2022/11/03	56455 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2022/05/19	46631 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2021/10/19	30057 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>Int luchtfilter - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>Vast OH Groot - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2021/06/10	1 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banden - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>

2021/05/25	17074 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren</li></ul>
2021/02/12	8169 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren</li></ul>