

# ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique	16/10/2024	24152732		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures	<b>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</b> 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : AVD			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<b>DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :</b> 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger : AVD, AVG, ARD, ARG			
15/12/2024				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : <b>S013D320</b>				
(9) RAISON SOCIALE : <b>AUTO BILAN DU 8 MAI 1945</b>				
(3) COORDONNÉES : <b>3, Av des Combattants d'Afrique du Nord  13700 MARIIGNANE</b>				
Tél : <b>04.42.77.04.25</b> Fax :				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
NOM ET PRÉNOM :				
N° D'AGRÈMENT :				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ere mise en circulation				
FW-091-DE(F) 13/04/21 28/12/20				
Marque Désignation commerciale				
HYUNDAI KONA				
(1) N° dans la série du type (5) Catégorie internationale Genre				
KMHK381HFLU075669 M1 VP				
Type/CNIT Énergie				
M10HMCVP002X605 EL				
Document(s) présenté(s)				
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
38836				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				

  

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.3 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	1 %		3 %	
Forces verticales :	927 daN		684 daN	
<b>Frein de service</b>				
Forces de freinage (déséquilibre) :	351 daN	320 daN	236 daN	227 daN
Déséquilibre (< 20%) :	9 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	351 daN	320 daN	236 daN	227 daN
Taux d'efficacité globale ( $\geq 58\%$ ) : 70 %				
<b>Frein de stationnement</b> Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 26 %				
<b>Feux de croisement</b> (-0,5% à -2,5%) :	-1.5 %			

Attestation délivrée le 25/10/2024

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive  
Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la  
Boursidière - Bâtiment H  
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00