ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 04/11/2024 NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S013D320 (9) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN DU 8 MAI 1945 (3) COORDONNÉES: 3, Av des Combattants d'Afrique du Nord 13700 MARIGNANE Tél: **04.42.77.04.25** Fax: (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR NOM ET PRÉNOM: N° D'AGRÉMENT : SIGNATURE:

(3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL 05/09/2024 24151701

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

<u>DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :</u>

1.1.2.a.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Course trop grande, réserve de course insuffisante

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences : D

4.15.5.a.2. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE : Détérioration importante

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVG, ARD, ARG

5.3.1.b.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu : AVD, AVG

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : ARG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S):

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG

4.15.3.a.1. CONTINUITÉ DE MASSE : Essai non réalisé 4.15.6.b.1. CÂBLE DE CHARGE : Essai non réalisé

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu : AVD. AVG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manguants, mal fixés ou gravement rouillés : C

FS-272-TP(F)	18/09/20	18/	09/20	
Marque	Dési	Désignation commerciale		
PEUGEOT		208		
(1) N° dans la série du type (5) Catégorie internationale Genre				
VR3UHZKXZLT086	878	M1)	VP	
Type/CNIT			Énergie	
M10PGTVP082A469)(EL	
Doc	ument(s) préser	nté(s)		
Photocopie du certificat d'in priseur ou un huissier de ju		risée par un comi	missaire-	

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

Date de 1ere mise

en circulation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

145190

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 13/09/2024

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive Centre d'affaires La Boursidière, Rue de la Boursidière - Bâtiment H CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel: 01 30 69 52 00

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D -4 5 m/km Ripage (-8 à +8 m/km): 6 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 2 % Forces verticales: 857 daN 668 daN Frein de service Forces de freinage (déséquilibre) : 314 daN 279 daN 265 daN 249 daN 12 % 7 % Déséquilibre (< 20%):

Forces de freinage (efficacité) : 314 daN 279 daN 265 daN 249 daN

Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 72 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 %

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : +0.3 % -1.0 %