

# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262

MVA nr.: 213588

Km: 246935

aflyv dto: 13-08-2024



## Check-in information:

Rapport nr.: CE97262-331363      Dato: 13-08-2024      Afleveringsdato: 13-08-2024  
Lokation: Check-in Odense      Km. ved check-in: 246935

## Kundeinformation:

Kundenr: 40852      Kontrakt nr.: 189586

## Køretøjsinformation:

MVA nr.: 213588      MATY:  
Reg. nr.: CE97262      Stelnr.: WVGZZZ1TZKW009291  
Første reg. dato: 20-11-2018      Model år: 0  
Mærke: VW      Model: TOURAN VAN  
Variant: 1.6 TDI 115 Comfortline DSG7  
Farve: Pure hvid      Brændstof: Diesel  
Businessline: Leasing      Forsikring:

EI-ruder:

## Ekstra udstyr

Pris:

Tagboks:

Fyr

Reoler:

DVD:

Andet:

Mangler:

Nakkestøtter antal: 2

Nakkestøtter mangler antal: 0

## Vedligehold/mangler:

Pris:

Servicehæfte: Digital servicebog (DSR)

Instruktionsbog:

Registreringsattest: Registreringsattest ligger centralt

Reservenøgle: Reservenøgle modtaget

Logo: Logo ikke afmonteret      logo

# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

Er alle serviceeftersyn udført til Ja  
korrekt tid/km. stand?:

- Der henvises til producentens fastsatte retningslinjer jf. køretøjets instruks- og servicehæfte.

Er alle serviceeftersyn overholdt Ja

- Eks. Mislige holdelse ved manglende serviceeftersyn (fx. Hvis man springer 40.000 km service over og først kører til service ved næste interval).

Indvendig stand:	Pris:
------------------	-------

Røgfri: Ja  
Interiør: Stof  
Rengøringsstand: Rengjort  
Beklædning skadet: Ja loftsbeklædning hul rep  
Brandhuller:  
Montageskader:

Anhængertræk:	Pris:
---------------	-------

Anhængertræk: Aftagelig træk  
Træk beskadiget:  
Stik skadet:  
Anhængerkrog/nøgle mangler:

Hjul og dæk:	Pris:
--------------	-------

Dæktype Sommerdæk  
Er dækmønster over 1.6mm: Ja  
Fælgtype Stål  
Ekstra vinter/sommerhjul: Ekstra sæt vinter/sommerhjul mangler. vinter

Vær opmærksom på, at der kan ske efterfakturering ved efterlevering af Sommer/vinterhjul, som har været opbevaret på hjulcenter/værksted, såfremt disse er skadet.

Bemærkninger:

# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262

MVA nr.: 213588

Km: 246935

aflyv dto: 13-08-2024

**Skader fælge/hjulkapsler:**

**Pris:**

**Kundeoplysninger**

**Pris:**

Aftersales Email

checkin.dk@aldautomotive.com

ALD email

checkin.dk@aldautomotive.com

ALD / NF Fleet

ALD Automotive

# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262


MVA nr.: 213588

Km: 246935

aflyv dto: 13-08-2024

## Skader

Skadegruppe: D

Sammenhængende skader er markeret med følgende ikon: 

Område på bilen	Skadetype	Skade reparation	Skade reparation kommentar	Skadepris
<b>For</b>				
Forrude	Udskiftning	Skal udskiftes		
Fronthjelm	Stenslag (Slitage)	Ingen reparation nødvendig		
Kofanger foran	Stenslag (Slitage)	Ingen reparation nødvendig		
<b>Bag</b>				
Bagrude	Diverse	Diverse	solfilm beskadiget	
<b>Venstre</b>				
Sidespejl	Flækket	Skal udskiftes		
<b>Højre</b>				
Sidespejl	Ridset (Lak/reparation nødvendig)	Skal males		

Skader i alt (momsfrit):

Mangler i alt (ekskl. moms):

Totalpris:

De med \* markerede beløb er momspligtige.

# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

## Særlige bemærkninger:

Biler forsikret via ALD forsikring, vil max blive opkrævet op til selvrisiko pr. skade. Har du glasforsikring, vil du ikke blive opkrævet for stenslag eller udskiftning af forrude. Forsikringsafd. kan kontaktes på 33558060. Derudover gælder den for leasingselskabets til enhver tid gældende oversigt over serviceomkostninger.

## Check-in bemærkninger:

Bruger er bekendt med pkt. 9 i Generelle leasingbetingelser og pkt. 15 i MLA i den indgåede leasingkontrakt på dette køretøj i tilfælde af skader, hvor ALD/NF efterfølgende er berettiget til at værdiansætte evt. funde skader, fejl og mangler.

# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflyv dto: 13-08-2024

---

**Beklædning:**

**Beklædning skadet**



# Check-in rapport


Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

---

**Beklædning:**

**Beklædning skadet**




# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

Km stand ved check in:

defaultanswer





# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

---

Logo

Logo ikke afmonteret



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262

MVA nr.: 213588

Km: 246935

aflyv dto: 13-08-2024

---

## Dæktype

Sommerdæk



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

---

Bagrude

Diverse



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

---

Bagrude

Diverse



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

---

**Forrude**

**Udskiftning**



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

---

Forrude

Udskiftning



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

---

Fronthjelm

Stenslag (Slitage)



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

---

Fronthjelm

Stenslag (Slitage)





# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

---

Kofanger foran

Stenslag (Slitage)



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

Kofanger foran

Stenslag (Slitage)



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflyv dto: 13-08-2024

Venstre sidespejl

Flækket



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262

MVA nr.: 213588

Km: 246935

aflv dto: 13-08-2024

## Venstre sidespejl

### Flækket



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

Højre sidespejl

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



# Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: CE97262 MVA nr.: 213588 Km: 246935 aflv dto: 13-08-2024

---

## Højre sidespejl

Ridset (Lak/reparation nødvendig)

