

Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024



Check-in information:

Rapport nr.: DA38104-330841 Dato: 02-08-2024 Afleveringsdato: 02-08-2024
Lokation: Check -in Fredericia Km. ved check-in: 212676

Kundeinformation:

Kundenr: 40852 Kontrakt nr.: 190763

Køretøjsinformation:

MVA nr.: 214473 MATY:
Reg. nr.: DA38104 Stelnr.: WVGZZZ1TZKW010187
Første reg. dato: 25-10-2018 Model år: 0
Mærke: VW Model: TOURAN VAN
Variant: 1.6 TDI SCR 115 Comfortline Connect DSG7
Farve: Grå Brændstof: Diesel
Businessline: Leasing Forsikring:

EI-ruder:

Ekstra udstyr

Pris:

Tagboks:

Fyr

Reoler:

DVD:

Andet:

Mangler:

Nakkestøtter antal: 2

Nakkestøtter mangler antal:

Vedligehold/mangler:

Pris:

Servicehæfte: Digital servicebog (DSR)

Instruktionsbog:

Registreringsattest: Registreringsattest ligger centralt

Reservenøgle: Reservenøgle mangler

Logo:

Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflv dto: 02-08-2024

Er alle serviceeftersyn udført til Ja
korrekt tid/km. stand?:

- Der henvises til producentens fastsatte retningslinjer jf. køretøjets instruks- og servicehæfte.

Er alle serviceeftersyn overholdt Ja

- Eks. Mislige holdelse ved manglende serviceeftersyn (fx. Hvis man springer 40.000 km service over og først kører til service ved næste interval).

Indvendig stand:	Pris:
-------------------------	--------------

Røgfri: Ja
Interiør: Stof
Rengøringsstand: Mangler vask og/eller støvsugning
Beklædning skadet:
Brandhuller:
Montageskader:

Anhængertræk:	Pris:
----------------------	--------------

Anhængertræk: Aftagelig træk
Træk beskadiget:
Stik skadet:
Anhængerkrog/nøgle mangler:

Hjul og dæk:	Pris:
---------------------	--------------

Dæktype: Vinterdæk
Er dækmønster over 1.6mm: Ja
Fælgtype: Stål
Ekstra vinter/sommerhjul: Ekstra sæt vinter/sommerhjul mangler. sommer

Vær opmærksom på, at der kan ske efterfakturering ved efterlevering af Sommer/vinterhjul, som har været opbevaret på hjulcenter/værksted, såfremt disse er skadet.

Bemærkninger:

Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Skader fælge/hjulopsler:

Pris:

Kundeoplysninger

Pris:

Aftersales Email

checkin.dk@aldautomoti
ve.com

ALD email

checkin.dk@aldautomoti
ve.com

ALD / NF Fleet

ALD Automotive

Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104


MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflv dto: 02-08-2024

Skader

Skadegruppe: C

Sammenhængende skader er markeret med følgende ikon: 

Område på bilen	Skadetype	Skade reparation	Skade reparation kommentar	Skadepris
For				
Forrude	Stenslag (repareres)	Pris pr. Stenslag		
Fronthjelm	Stenslag (Slitage)	Ingen reparation nødvendig		
Kofanger foran	Ridset (Lak/reparation nødvendig)	Skal males		
Bag				
Bagklap	Ridset (Lak/reparation nødvendig)	Skal males		
Kofanger bag	Ridset (Lak/reparation nødvendig)	Skal males	slid	
Venstre				
Sidespejl	Ridset (Lak/reparation nødvendig)	Skal males		
Bagdør	Ridset (Lak/reparation nødvendig)	Skal males		
Højre				
Bagskærm	Ridset (Lak/reparation nødvendig)	Skal males		
Bagdør	Ridset (Lak/reparation nødvendig)	Skal males		
Dørpanel	Bule(opretn/lak nødvendig)	Skal males		
Tag				
Tag	Stenslag (repareres)	Skal males		

Skader i alt (momsfrit):

Mangler i alt (ekskl. moms):

Totalpris:

De med * markerede beløb er momspligtige.

Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Særlige bemærkninger:

Biler forsikret via ALD forsikring, vil max blive opkrævet op til selvrisiko pr. skade. Har du glasforsikring, vil du ikke blive opkrævet for stenslag eller udskiftning af forrude. Forsikringsafd. kan kontaktes på 33558060. Derudover gælder den for leasingselskabets til enhver tid gældende oversigt over serviceomkostninger.

Check-in bemærkninger:

Bruger er bekendt med pkt. 9 i Generelle leasingbetingelser og pkt. 15 i MLA i den indgåede leasingkontrakt på dette køretøj i tilfælde af skader, hvor ALD/NF efterfølgende er berettiget til at værdiansætte evt. funde skader, fejl og mangler.

Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflv dto: 02-08-2024

Km stand ved check in:

defaultanswer



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Rengørings tilstand

Mangler vask og/eller støvsugning



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104


MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Rengørings tilstand

Mangler vask og/eller støvsugning



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflv dto: 02-08-2024

Rengørings tilstand

Mangler vask og/eller støvsugning



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Rengørings tilstand

Mangler vask og/eller støvsugning



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Rengørings tilstand

Mangler vask og/eller støvsugning



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Dæktype

Vinterdæk



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Dæktype

Vinterdæk



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104


MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflv dto: 02-08-2024

Venstre Bagdør

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Venstre Bagdør

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Højre bagdør

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104


MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflv dto: 02-08-2024

Højre bagdør

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Bagklap

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Bagklap

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Højre bagskærm

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Højre bagskærm

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Højre bagskærm

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Højre dørpanel

Bule(opretn/lak nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Højre dørpanel

Bule(opretn/lak nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Forrude

Stenslag (repareres)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Forrude

Stenslag (repareres)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104


MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflv dto: 02-08-2024

Fronthjelm

Stenslag (Slitage)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Fronthjelm

Stenslag (Slitage)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Kofanger bag

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Kofanger bag

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Kofanger foran

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Kofanger foran

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Venstre sidespejl

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Venstre sidespejl

Ridset (Lak/reparation nødvendig)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104

MVA nr.: 214473

Km: 212676

aflyv dto: 02-08-2024

Tag

Stenslag (repareres)



Check-in rapport

Mærke/model: VW TOURAN VAN

Reg. nr.: DA38104 MVA nr.: 214473 Km: 212676 aflv dto: 02-08-2024

Tag

Stenslag (repareres)

