

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2024/08/27

Plate Number **XR-26-9X**
 Make **HYUNDAI**
 Model **Ioniq**
 Vehicle Description **EV Comfort 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
2021/12/12	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Voorbumper Spatbord RV Pooldossier
2021/11/19	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Links achter Achterbumper tegen obstakel ger.
2020/04/27	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Rechts voor Spatbord RV tegen obstakel ger.
2023/09/22	108656 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 105.000 Km - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren
2023/04/26	93552 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 90.000 Km - NVT - Uitvoeren Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen Int luchtfilter - versleten - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen
2023/02/10	84629 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> APK zndr beurt - NVT - Uitvoeren Remblok. Achter - luidruchtig - Reinigen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen
2023/01/13	81511 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen
2022/12/05	78429 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen

2022/11/28	77778 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • 75.000 Km - NVT - Uitvoeren
2022/06/27	61941 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • 60.000 Km - NVT - Uitvoeren • Bandvervanging - NVT - Uitvoeren
2021/11/25	47541 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • 45.000 Km - NVT - Uitvoeren
2021/06/15	37075 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Bandvervanging - NVT - Uitvoeren
2021/02/03	30893 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • 30.000 Km - NVT - Uitvoeren
2020/01/22	16336 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • 15.000 Km - NVT - Uitvoeren