















## Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0039415	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XB-45-5S	Model	Leaf ACENTA 40kWh 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	07-12-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Wit Lak
Km stand	89 755 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	04-04-2024	Terminal	Koopman Car Terminal CN		
					
					
					

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Audiosysteem	✓

## Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓



## Documentenlijst






Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden


Michelin 205/55/16 Zomer 4.0 mm		Michelin 205/55/16 Zomer 4.0 mm	
Michelin 205/55/16 Zomer 5.0 mm		Michelin 205/55/16 Zomer 5.0 mm	

## Exterieur schade

1		Onderdeel	Portier	2		Onderdeel	Bumper
		Positie	Linksvoor			Positie	Achter
		Type	Deuk met lakschade			Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen

3	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Scherf</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk met lakschade</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) &gt; 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Scherf	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen	4	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Dorpelbekleding</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechts</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk met lakschade</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) &gt; 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Dorpelbekleding	Positie	Rechts	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Scherf																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Dorpelbekleding																								
Positie	Rechts																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
5	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Scherf</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk met lakschade</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) &gt; 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Scherf	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen	6	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Alu velg 16"</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Forfait herstelling</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Alu velg 16"	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Scherf																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Alu velg 16"																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
7	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) &gt; 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen													
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								

### Interieur schade

8	 <p>● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Reiniging interieur</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Vuil</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Reinigen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	-	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen		
Onderdeel	Reiniging interieur													
Positie	-													
Type	Vuil													
Omvang	-													
Bewerking	Reinigen													