

















Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVWZZZAUZ L8902739	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G4-19-NS	Model	GOLF e-Golf	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	19-11-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	136 385 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	29-10-2024	Terminal	Koopman Car Terminal CN		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓





Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 205/55/16 Zomer 5.0 mm		Michelin 205/55/16 Zomer 6.0 mm	
Michelin 205/55/16 Zomer 4.0 mm		Michelin 205/55/16 Zomer 3.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Instaplaat	2		Onderdeel	Achterklep
		Positie	Linksvoor			Positie	Achter
		Type	Deuk met lakschade			Type	Kras
		Omvang	-			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Ter info			Bewerking	Herstellen
3		Onderdeel	Dak	4		Onderdeel	Bumper
		Positie	-			Positie	Achter
		Type	Deuk			Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Lengte (cm) > 10
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen