















Voertuig gegevens

Chassisnr.	W0VF86E0X K4137916	Merk	OPEL	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	G5-12-BR	Model	AMPERA-E Business exec 60 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	30-08-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	108 850 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	29-08-2024	Terminal	Koopman Car Terminal CN		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Xenon verlichting	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓





Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓





Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Pirelli 215/50/17 All seasons 7.0 mm		Pirelli 215/50/17 All seasons 6.0 mm	
Pirelli 215/50/17 All seasons 6.0 mm		Pirelli 215/50/17 All seasons 7.0 mm	

Exterieur schade

1	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Alu velg 17'</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Forfait herstelling</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Alu velg 17'	Positie	Linksvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	2	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Achter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Alu velg 17'																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
3	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Motorkap</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	4	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Spoiler</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Spoiler	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Spoiler																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								