

# MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2024/09/12

Plate Number **G7-43-PR**  
 Make **HYUNDAI**  
 Model **KONA**  
 Vehicle Description **Electric 64 kWh Actieauto**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
2024/05/19	96411 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechts voor Koplamp R Wiel RV achterop voorligger</li> </ul>
2024/08/22	106804 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kent lichtunit - Electrische storing - Vervangen</li> <li>90.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen</li> <li>Int luchtfilter - versleten - Vervangen</li> </ul>
2024/02/13	81682 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Accu - versleten - Vervangen</li> </ul>
2023/10/25	74781 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>APK zndr beurt - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2023/07/28	67714 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>75.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen</li> <li>Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen</li> </ul>
2023/01/06	52531 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bandvervanging - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2023/01/05	51351 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>45.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2022/01/28	30266 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>30.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>

2021/03/25	13275 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15.000 Km - NVT</li><li>- Uitvoeren</li></ul>
------------	----------	--------	---