


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WVWZZZAUZ KW916633	Merk	VOLKSWAGEN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZR-44-5N	Model	GOLF e-Golf	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	18-07-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	131 600 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	26-08-2024	Terminal	Koopman Car Terminal CN
----------------	------------	----------	-------------------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Xenon verlichting	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓


Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓





Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden



Exterieur schade

1		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) > 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksvoor	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	3		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Scherm</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) > 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Linksachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Scherm																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
4		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Spoiler</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk met lakschade</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Spoiler	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	5		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Motorkap</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Chemische afzetting</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Forfait herstelling</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	Voor	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Spoiler																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	Voor																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								

Interieur schade

2		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Reiniging interieur</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Vuil</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Reinigen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	Linksvoor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen
Onderdeel	Reiniging interieur											
Positie	Linksvoor											
Type	Vuil											
Omvang	-											
Bewerking	Reinigen											