















## Voertuig gegevens

Chassisnr.	SJNFAAZE1 U0044160	Merk	NISSAN	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XJ-14-7P	Model	LEAF Acenta 40 kWh	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	15-01-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	63 921 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	5	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	15-05-2024	Terminal	Koopman Car Terminal CN		
					
					
					

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

## Verwijderbare items

Thuislader	✗
Hoedenplank	✓
Laadkabel	✓

## Documentenlijst





Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden


Michelin 205/55/18 Zomer 6.0 mm		Michelin 205/55/18 Zomer 3.0 mm	
Michelin 205/55/18 Zomer 6.0 mm		Michelin 205/55/18 Zomer 5.0 mm	

## Exterieur schade



2		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Behuizing achteruitkijkspiegel</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Links</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel	Positie	Links	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	3		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portiergreep buiten</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Niet conform</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Vervangen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portiergreep buiten	Positie	Linksvoor	Type	Niet conform	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel																								
Positie	Links																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Portiergreep buiten																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Niet conform																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
4		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk met lakschade</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	5		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Achter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								

### Overige schade

1		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Thuislader</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Ontbrekend</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Ter info</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Thuislader	Positie	-	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Thuislader											
Positie	-											
Type	Ontbrekend											
Omvang	-											
Bewerking	Ter info											