

# MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2024/09/12

Plate Number **ZD-73-3T**  
 Make **HYUNDAI**  
 Model **KONA**  
 Vehicle Description **Premium Electric 64 kWh 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
2024/02/14	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velg en/of band Links achter bandschade</li> </ul>
2020/09/15	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruit voorruitbr,steenslag</li> </ul>
2024/02/14	120757 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 120.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>• Bandvervanging - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>• Diverse lampjes - Werkt niet</li> <li>- Vervangen</li> <li>• Kofferslotmecha - Werkt niet</li> <li>- Vervangen</li> <li>• Ruitenspr.bijv. - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>• Ruitenw mech - Werkt niet</li> <li>- Repareren</li> <li>• Correctie/credit - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2023/11/17	110516 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2023/06/12	99222 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>• APK icm beurt - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>• Int luchtfilter - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>• Ruitenspr.bijv. - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2023/05/12	86475 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>

2022/12/14	78959 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>• Ruitenw.blad V - versleten</li> <li>- Vervangen</li> </ul>
2022/11/11	76361 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2022/07/08	66936 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterij - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>• HighV Batterij - Electricische storing</li> <li>- Vervangen</li> </ul>
2022/05/20	63326 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remvloeistof - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>• 60.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>• Ruitenspr.bijv. - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2022/04/15	58675 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2021/11/11	49874 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2021/11/05	48980 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diverse lampjes - Werkt niet</li> <li>- Vervangen</li> </ul>
2021/09/29	46859 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 45.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>• Int luchtfilter - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>• Ruitenw.blad A - versleten</li> <li>- Vervangen</li> </ul>
2021/04/24	40758 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2020/11/11	33164 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZOMR&gt;WINTR Wiss - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2020/11/05	32847 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2020/05/23	25834 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WINTR&gt;ZOMR Wiss - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2019/12/09	17056 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 15.000 Km - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2019/11/29	16401 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZOMR&gt;WINTR Wiss - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>

2019/09/17	8457 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"><li>• Band buiten - lek</li><li>- Repareren</li></ul>