

G-719-LK Nissan Leaf TEKNA e+ 62kWh

Dealer	EUROMASTER B.V. (CSC) te DEVENTER Ruitenspr.bijvullen 215/50 R17 95V 215/50 R17 95V 215/50 R17 95V 215/50 R17 95V	Datum	04/12/2019	Km stand	4278
Dealer	EUROMASTER B.V. (CSC) te DEVENTER Ruitenspr.bijvullen 215/50 R17 91V 215/50 R17 91V 215/50 R17 91V 215/50 R17 91V	Datum	01/04/2020	Km stand	14130
Dealer	HERWERS HYUNDAI DEVENTER te Deventer Onh 30.000 Km	Datum	14/10/2020	Km stand	31576
Dealer	EUROMASTER B.V. (CSC) te DEVENTER 215/50 R17 95V 215/50 R17 95V 215/50 R17 95V 215/50 R17 95V	Datum	21/10/2020	Km stand	32236
Dealer	EUROMASTER B.V. (CSC) te DEVENTER 215/50 R17 91W 215/50 R17 91W 215/50 R17 91W 215/50 R17 91W	Datum	04/05/2021	Km stand	44539
Dealer	HEDIN AUTOMOTIVE 2N AMERSFOORT te AMERSFOORT Onh 60.000 Km Koel-/verw systAirco Reinigen Ruitenspr.bijvullen Carrosserie Batterij	Datum	16/11/2021	Km stand	55617
Dealer	EUROMASTER B.V. (CSC) te DEVENTER 215/50 R17 95V 215/50 R17 95V 215/50 R17 95V 215/50 R17 95V	Datum	15/12/2021	Km stand	56400
Dealer	NISSAN STAM HILVERSUM te Hilversum Onh 90.000 Km	Datum	26/09/2023	Km stand	87234
Dealer	NISSAN STAM HILVERSUM te Hilversum APK Zonder beurt	Datum	24/10/2023	Km stand	89317
Dealer	EUROMASTER B.V. (CSC) te DEVENTER Uitlijning.vierk 215/50 R17 95V 215/50 R17 95V	Datum	08/11/2023	Km stand	90201
Dealer	NISSAN STAM HILVERSUM te Hilversum Ruitenwiss.blad V Ruitenwiss.blad A	Datum	01/02/2024	Km stand	94943

G-719-LK Nissan Leaf TEKNA e+ 62kWh

Schadedatum	Oorzaak	Schade aan derden	Verhaalbaar	Aard schade
03/20/2020	Bijzondere	Nee	Nee	Rechterzijde
01/07/2024	Geparkeerd -	Ja	Nee	Linker Voorzijde
09/03/2024	Geparkeerd -	Nee	Nee	Rechterzijde
07/03/2022	Obstakel	Nee	Nee	Linkerzijde
11/26/2022	Bijzondere	Nee	Nee	Linker Voorzijde