

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2024/06/20

Plate Number **J0-20-GH**
 Make **NISSAN**
 Model **Leaf**
 Vehicle Description **ActieAuto 40kWh 5d Tekna APL**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
2024/04/02	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Linkerzijde Deur LV tgp sloeg af
2024/01/21	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Rondom schade Rechterzijde tegen obstakel ger. Voorzijde Links voor Linkerzijde tegen obstakel ger.
2023/12/30	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Links voor Voorbumper tegen obstakel ger.
2023/03/16	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Rechterzijde Achterzijde Diversen Verlies Partieel
2021/06/30	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Voorzijde Voorbumper Bry geeft geen voorr
2024/01/03	32460 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 30.000 Km - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen Kent plaat geel - Krom - Vervangen Remvloeistof - versleten - Vervangen Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen
2022/07/07	150 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Transp bnd - NVT - Uitvoeren

2021/12/01	6889 KM	repair	<ul style="list-style-type: none">• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren
2021/05/05	2580 KM	repair	<ul style="list-style-type: none">• Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren
2020/10/08	1355 KM	repair	<ul style="list-style-type: none">• ZOMR>WINTR Wiss - NVT - Uitvoeren