

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2024/09/17

Plate Number **ZJ-49-7D**
 Make **VOLKSWAGEN**
 Model **GOLF**
 Vehicle Description **e-Golf auto 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
2024/01/20	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Rechts achter Diversen Verlies Partieel
2023/01/12	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Achterzijde Kentekenplaat Doorgedr.op voorgang
2022/12/16	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Geen eigen schade Verlies Partieel
2024/06/03	0 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Olie bijvullen - NVT - Uitvoeren
2024/05/07	91488 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren
2024/01/24	0 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Olie bijvullen - NVT - Uitvoeren
2024/01/12	84023 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Tankklepmotor - Electriche storing - Vervangen Brst. tankklep - Gebroken - Vervangen
2023/11/28	81446 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren
2023/11/04	0 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Olie bijvullen - NVT - Uitvoeren
2023/09/01	76402 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Achterlichtunit - lek - Repareren Batterij - versleten - Vervangen

2023/05/12	69355 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • APK icm beurt - NVT - Uitvoeren • Inspec z.olie - NVT - Uitvoeren • Int luchtfilter - versleten - Vervangen • Uitgebr. insp. - NVT - Uitvoeren
2023/02/22	0 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Olie bijvullen - NVT - Uitvoeren
2022/06/03	48914 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Bandvervanging - NVT - Uitvoeren • Inspec z.olie - NVT - Uitvoeren • Remvloeistof - versleten - Vervangen • Uitlijn. vierk. - NVT - Afstellen
2022/05/20	48422 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren
2021/12/31	39171 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Seizoenswissel - NVT - Uitvoeren
2021/10/05	34310 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Batterij - versleten - Vervangen • Ruitenspr.bijv. - NVT - Uitvoeren
2021/05/27	28859 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> • Ruitenw.blad A - versleten - Vervangen • Int luchtfilter - versleten - Vervangen • Vast OH Groot - NVT - Uitvoeren