

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2024/09/17

Plate Number **ZJ-84-8F**
 Make **HYUNDAI**
 Model **Ioniq**
 Vehicle Description **EV Comfort 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
2021/06/14	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> Bodem / onderzijde Rechts achter Deur RA (onb) tpy, geen WBF
2024/05/15	85985 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen
2024/04/02	84346 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen
2023/05/09	73993 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 75.000 Km - NVT - Uitvoeren APK icm beurt - NVT - Uitvoeren Bandvervanging - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen
2023/04/05	76421 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Batterij - versleten - Vervangen
2023/02/03	70317 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen
2022/07/14	62083 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 60.000 Km - NVT - Uitvoeren
2021/10/07	47889 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 45.000 Km - NVT - Uitvoeren Int luchtfilter - versleten - Vervangen
2021/06/24	41000 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen

2021/05/11	38123 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Diverse lampjes - Werkt niet - Vervangen
2021/04/30	38230 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Bandvervanging - NVT - Uitvoeren
2021/04/16	37262 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Kachelmotor - luidruchtig - Reinigen
2020/11/10	30538 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 30.000 Km - NVT - Uitvoeren
2020/10/20	29113 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Banden - NVT - Uitvoeren Correctie/credit - NVT - Uitvoeren
2020/02/12	15962 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> 15.000 Km - NVT - Uitvoeren
2019/11/29	11900 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> Ruitenw.blad V - versleten - Vervangen