

# MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2024/09/12

Plate Number **ZS-58-1J**  
 Make **OPEL**  
 Model **Ampera-e**  
 Vehicle Description **150kW Business+ 5d**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION
2023/05/16	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechts voor Voorbumper tegen obstakel ger.</li> </ul>
2023/01/21	0 KM	damage	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geen eigen schade gepark. auto tgp aan</li> </ul>
2024/05/06	108959 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2023/10/31	99874 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2023/05/22	92158 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opel OH Klein - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>APK icm beurt - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>Kent plaat geel - Gedeukt</li> <li>- Vervangen</li> <li>Ruitenspr.bijv. - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2023/03/30	88920 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2023/01/05	84924 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2022/11/29	86954 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inspuitcomputer - Electriche storing - Controleren</li> <li>Band.sp.sensor - Werkt niet</li> <li>- Vervangen</li> <li>Motorkapvergren - versleten</li> <li>- Vervangen</li> </ul>

2022/03/09	67995 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2022/02/09	66548 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opel OH Groot - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> <li>• Remblok. Achter - luidruchtig</li> <li>- Reinigen</li> <li>• Remvloeistof - versleten</li> <li>- Vervangen</li> <li>• Ruitenspr motor - Werkt niet</li> <li>- Vervangen</li> </ul>
2021/10/19	58543 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2021/03/17	43982 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2020/11/18	40142 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seizoenswissel - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2020/10/08	36303 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruitenspr.bijv. - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2020/04/29	21264 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WINTR&gt;ZOMR Wiss - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2020/03/17	19478 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opel OH Klein - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>
2019/12/03	10731 KM	repair	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZOMR&gt;WINTR Wiss - NVT</li> <li>- Uitvoeren</li> </ul>